

Steuergerät zentralelektrik ausbau

Beitrag von „Teddy33688“ vom 7. Februar 2024 um 16:51

Hey bin neu hier und hab gleich probleme mit meinem Dicken. 7l facelift 3,0 v6 tdi bj 2007.

Und zwar habe ich das Problem das blinker links vorne wie hinten wild blinken wenn ich nach links blinke, spiegel blinkt normal. Kombiinstrument sagt : blinker links vorne und hinten defekt. Taktfrequenz ist auch so als wenn eine birne defekt ist.

Desweiteren Standlicht vorne rechts. Birne heil.

Auch ein Tausch der scheinwerfer ohne Erfolg. (Meine Frau fährt das selbe Modell)

Kabelbaum fußraum überprüft und Instandsetzt.

Weitere Meldungen Kommunikation generator fehlgeschlagen, lenkwinkelsensor kl30 Unterbrechung.

Vermute steuergerät defekt. Wer hat soetwas schonmal ausgebaut und kann mit Tips geben? Möchte ungern das gesamte Amarturenbrett ausbauen.

Wer Fehler findet darf sie behalten ☐☐

Anbei das gesamte Protokoll nach der Instandsetzung des Kabels

VcDs vorhanden

Vielen Dank im voraus