

Sturz Touareg 7L

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Februar 2024 um 08:00

Ist der Wagen tiefergelegt? Das sieht hier auf den Bildern zumindest so aus. Dann wäre das eine Erklärung warum die Reifen innen abfahren.

MfG

Hannes