

# Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen

Beitrag von „Baetge10“ vom 9. Februar 2024 um 19:39

kann ja nur Wasserdampf sein. Öl befreit sich vom Wasser indem es bei Hitze verdampft.

Zuviel Kurzstrecke gefahren