

Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen

Beitrag von „Rayman82“ vom 11. Februar 2024 um 09:19

[Zitat von Baetge10](#)

kann ja nur Wasserdampf sein. Öl befreit sich vom Wasser indem es bei Hitze verdampft.

Zuviel Kurzstrecke gefahren

Fahrzeug hat einen Ölwechsel bekommen. Habe das Fahrzeug jetzt knapp 1000km gefahren, keine Kurzstrecke. Nach wie vor qualmt es