

# Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen

Beitrag von „Rayman82“ vom 11. Februar 2024 um 13:18

[Zitat von Linx](#)

Hallo,

beobachtest du den Ölstand mit dem Peilstab engmaschig auf eventuelle Veränderung?

Ja mache ich. Leider sieht man sehr nicht viel da der Motor mit 0w30 arbeitet. Werde die Tage das Öl gegen 5w40 wechseln.