

Öldruckleitung Getriebeöl Kühler

Beitrag von „Mathias292“ vom 12. Februar 2024 um 15:57

Hallo zusammen,

gestern hab ich Ölflecken unter meinem Auto entdeckt. Nach Abschrauben des Unterbodenschutz, hab ich 2 Schläuche entdeckt die sehr nass waren.

Habe dann mal im Internet gesucht - müsste die Öldruckleitung vom Getriebe zum Getriebekühler sein.

Hatte jemand schonmal das Problem? Erfahrungen zwecks Reparatur und Kosten?

Müssen evtl nur die beiden O-Ringe getauscht werden?

Die Leitung ist zwar stark korodiert, aber denke nicht, dass dort die Undichtigkeit herkommt.

Gruß Mathias