

# Öldruckleitung Getriebeöl Kühler

**Beitrag von „macko“ vom 12. Februar 2024 um 20:53**

Servus Mathias,

also die rote Flüssigkeit deutet auf jeden Fall auf das Automatikgetriebeöl hin, nicht auf die Servo!!

Ich hatte vor vier Jahren das Problem, dass ich am ATM Kühler einen Steinschlag abging und daraufhin das Öl auslief. Bei Dir schaut es allerdings wirklich so aus, als ob der Anschlussstutzen undicht wäre.

Gruß

Marco