

Klopfende Geräusche im Stand oder wenn der Motor kalt ist

Beitrag von „CasiBo“ vom 16. Februar 2024 um 18:57

Hallo zusammen,

kurzer Zwischenstand. Der Dicker steht jetzt in der Werkstatt. Lt. meinem Sericeberater alles iO und keine Fehler in den Steuergeräte.

ZZ versuchen sie einen Vergleichsmoter zu finden für eine Hörprobe.

Frage in die Runde, hat jemand zufällig den 3.0l 286 PS mit Motorkennung DENA und Modelljahr 2020 und könnte mir eine Soundprobe /-file von seinem Motorengeräusch senden. [] [] [] []

Vorab schon Danke.

Grüße

Carsten