

Achtung Brandgefahr beim Touareg Hybrid

Beitrag von „siggiHH“ vom 17. Februar 2024 um 15:52

Fast wäre mein Dicker abgebrannt! Als die Warnleuchte Hybrid System aufleuchtete, stand in der Reserveradmulde bereits das Wasser Zentimeterhoch! In Österreich waren dadurch schon Touareg abgefackelt. Deshalb gab es einen Recall des Kraftfahrtbundesamtes. Ursache war ein undichtes Panorama Schiebedach das unbemerkt viel Wasser in die Mulde leitete. Der Von VW nachträglich eingebaute Mini Abfluss hat nicht funktioniert! Die Folgen zeigen die angehängten Fotos! Zum Glück konnte die Hybrid Batterie gerettet werden. Aber ein teurer Spaß, weil VW schlecht konstruiert hat [\[06DA483B-A157-402E-BD80-E82913190E87.jpeg\]](#) [\[3DC69FC2-6ACD-4E04-93F2-2AF8A7C1ACBF.jpeg\]](#) [\[81C0BEB3-21C4-43A8-9841-D67856C0E496.jpg\]](#)