

# geräusche gebläse

**Beitrag von „coala“ vom 19. Februar 2024 um 10:49**

Servus,

ich habe dein Thema mal vom Bereich CR (Touareg III, Baujahr ab 2018) in den 7L-Bereich verschoben. Gemäß deiner Schilderung wird das wohl der Lüftermotor selber sein, nichts anderes könnte derartige Geräusche verursachen. Wie alt ist denn der Innraumfilter? Zur (rein optischen) Kontrolle der Sachlage kommst du ja relativ einfach ran und wie das Ganze, samt etwaig erforderlichem Ausbau, dann geht, das findest du hier in diesem ausführlichen Thema beschrieben.

Davon gibt es noch mehr, einfach mal "Lüftermotor" in die Suche eintippen, aber das ist wohl das ausführlichste Thema:

Thema

**[Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor](#)**

Moin,

Hat jemand Erfahrung wie das Handschuhfach zu demontieren ist? Wie ist da Platz hinter ?

Danke für hilfe von einem Neuling

Gerald



bejai

4. Februar 2011 um 20:23

Grüße

Robert