

Kühlwasserproblem und Heizung bleibt kalt -Problem gelöst!

Beitrag von „Ahmetasan43“ vom 19. Februar 2024 um 15:35

Mein kühlwasser im Ausgleichsbehälter ist so ca. 60 Grad Heiß

Obwohl die anzeige 90Grad zeigt.
Ist da wohl was falsch ?

Und Stehe vorm fahrzeug

Links von unten kommt der Schlauch aus dem Wasserkühler und geht unter dem Ölfiltergehäuse zum thermostat

Dieser schlauch wird nie warm bei mir

Ist dies auch nicht normal !

Sobald dee thermostat der großen Kühlkreislauf geöffnet hat sollte da auch warm werden oder weis ich das falsch ?