

Achtung Brandgefahr beim Touareg Hybrid

Beitrag von „siggiHH“ vom 20. Februar 2024 um 15:11

Hallo coala,

Bei mir war der Schaden vor gut einem Jahr entdeckt worden, als die Hybrid Warnleuchte aufleuchtete. Das Mini-Abflussventil, das VW nach dem Recall eingebaut hatte, war durch Sand verstopft und dadurch stand in der Mulde zentimeterhoch Wasser. Ich habe VW und das Kraftfahrtbundesamt mit den Fotos darauf aufmerksam gemacht, dass diese Ventil Lösung offenbar unzureichend ist. Von beiden dazu aber keine Reaktion. Es muss wohl doch erst mal einer brennen....