

Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „coala“ vom 23. Februar 2024 um 15:11

[Zitat von Coronet](#)

[...] In meiner KFZ-Werkstatt hat man mir gesagt, hierfür müsste teilweise das Armaturenbrett und die A-Säulenverkleidung abmontiert werden.

Servus,

da würde ich besser zuerst mal selber nachsehen, ob die Undichtigkeit nicht doch minimalinvasiver zugänglich ist. Für die Schläuche gibt es Zwischenstücke zur Reparatur, Zugänglichkeit vorausgesetzt, ist das dann fix geflickt.

Grüße

Robert