

Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen

Beitrag von „donadi“ vom 26. Februar 2024 um 12:30

Ich habe das gleiche. Habe mal bei laufendem Motor den Deckel geöffnet und dann so:

<https://youtu.be/grZOoPuTZdQ>

Auch aus dem Rohr vom Ölmeßstab kommt der Rauch, wenn ich den Stab rausziehe.

Bin noch unsicher ob ich das schlimm finden soll oder nicht. Wie ist es bei euch so?