

## 2C Klimatronic

**Beitrag von „darkdiver“ vom 13. März 2005 um 01:02**

Ich habe vor wenigen Tagen festgestellt, dass es an den hinteren Auslassdüsen in der Mitte keinen spürbaren Luftstrom gibt, und an den Säulen kommt nur ein laues Lüftchen raus.

Egal ob die Klima auf Auto oder Manual steht. Wie ist es bei euch?

Grüße

Eric