

Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.

Beitrag von „hanshoffmann“ vom 6. März 2024 um 18:59

Das Thema Störungen beim Klappspiegel ist beim VW Touareg immer aktuell

Ich hatte das beim I er ebenso nach 5 Jaren wie auch jetzt beim P 7

Die "Ausleser " finden da nicht weiter und es kann nur teuer werden

Der Klapp- Motor funktioniert einmal und dann wieder nicht

Der Motor ist OK, was ihm fehlt ist die Masse

Das liegt daran dass die Bolzen der Türscharniere oxidiert sind

Einfach ein Massekabel an Türe und an Karosse schrauben

Kostet nichts und funktioniert

HAUSVERSTAND für Mechaniker nicht nur Laptops

Grüße Hans