

Touareg 1 Luftfahrwerk problem Kalibrierung

Beitrag von „coala“ vom 9. März 2024 um 20:28

Doofe Frage, aber sicher ist sicher: Heckklappe auch geschlossen? Ist der Kompressor samt Ventilblock neu und original, oder gebraucht bzw. Drittanbieter? Und was war denn überhaupt die Ursache für den Tausch, also wie sieht die Historie aus?

Grüße

Robert