

Touareg 1 Luftfahrwerk problem Kalibrierung

Beitrag von „bejai“ vom 10. März 2024 um 10:28

Weiter geht es nicht Magnetventil schaltet und lässt auch von 415 auf 402 ab aber sonst passiert nix.

Was mich wundert ist in Extra Gerät 00000. ist das die Codierung II-11? und was ist das?

Gerald