

VW Touareg 7L Rauch Motorraum nähe Überbrückungsklemme

Beitrag von „007touareg“ vom 11. März 2024 um 12:01

Liebes Forum, das ist meine erste Anfrage. Ich bitte also um Nachsicht. Bei meinem VW Touareg 7L habe ich Rauch im Motorraum in der Nähe der Überbrückungsklemme.

Dies hatte ich jetzt schon drei mal und es tritt immer auf wenn das Fahrzeug gefahren wurde und der Motor anschließend ausgestellt wird.

Es riecht etwas nach Kunststoff, die genaue Herkunft konnte ich noch nicht herausfinden. Eventuell weiß ja jemand Rat...

Ein Foto davon im Anhang