

Touareg 1 Luftfahrwerk problem Kalibrierung

Beitrag von „bejai“ vom 12. März 2024 um 21:50

Hallo Rene Werte waren eie geschrieben .

VR war der Nivesusensor am Clip aus dem Dreieckslenker gezogen und fest. neuen rein und lässt sich nivelieren. Danke für den Tip mit den Messwerten .

Gerald