

# Wandler / Getriebe quietscht in P

Beitrag von „Touareg\_BHK“ vom 13. März 2024 um 13:05

Hallo Touareg Gemeinde,

ich bin frisch hier im Forum und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.

Ich habe folgendes Fahrzeug:

VW Touareg 7L Facelift; 3.6l FSI (BHK) und 6-Gang Automatik (KMH) (09D300039B / TR-60 SN).

278000km, Baujahr 10/2008

Ich habe nun im Stand ein sehr lautes Geräusch (metallisches Quietschen) aus der Getriebeglocke.

Dieses Geräusch habe ich nur in P oder N. Beim Fahren oder in D und gedrückter Bremse ist es weg. In P wandert das Geräusch aber schon mit der Motordrehzahl, aber viel Niederfrequenter.

Ich habe nun alles auseinander gebaut und kann optisch erstmal keine Beschädigung am Wandler oder so erkennen. Ganz leichte blaue Anlaufspuren im Inneren des Wandlers, wo die Getriebeeingangswelle reingeht.

Es ist nur wenn er warm ist. Im kalten Zustand hört man nichts.

Ich habe zwei Handyvideos ...leider übersteigen sie die max. Anhang-Grösse.

Theorie:

Wandler defekt oder Getriebeölpumpe defekt oder Lagerung Getriebeeingangswelle defekt

Habt ihr eine Idee?

Es gab schon mal das gleiche Problem hier im Forum, leider ohne Lösung.

[Getriebe Quietscht - Antrieb / Getriebe / VTG / Sperren - VW Touareg - Freunde](#)