

Getriebemechatronik überholen

Beitrag von „GüntherK“ vom 16. März 2024 um 14:02

Besteht das Problem seit dem Ölwechsel? Oder vorher schon.

Wenn ja, welches Öl wurde eingefüllt?

Stimmt die Menge?

Wurde der Ölfilter getauscht?

Wenn ja, ist der Neue richtig montiert.

Durch den Filter wird das Öl aus der Wanne angesaugt. Wenn da zu wenig drin ist, oder der Filter verkanntet montiert ist, das es sein, das die Pumpe Luft zieht.