

# **V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite**

**Beitrag von „pe7e“ vom 17. März 2024 um 09:58**

Hallo Zwacki08,

i.d.R. ist einfach nur die Dichtung defekt. Ich würde nicht den Teufel an die Wand malen. Bau die einfach aus, reinige sie ordentlich, inspiziere sie so gut es geht und bau sie wieder ein. Falls du auf Nummer sicher gehen willst, baust du einfach eine Neue ein.

Gruß Peter