

Touareg 7L 2006 Baujahr 3.0tdi BKS

Beitrag von „coala“ vom 19. März 2024 um 20:07

Servus Alex,

deine Schilderung mit dem Spannungseinbruch während des Motorstarts klingt ganz nach einem korrodierten Masseband zwischen Motor und Karosserie. Wirf bitte mal die Suche mit den Begriffen "Masseband" und "Masseproblem" an, da haben wir einige Inhalte im Forum hierzu.

Grüße

Robert