

Ungewöhnliches Geräusch Motorlauf V6 TDI

Beitrag von „coala“ vom 23. März 2024 um 19:49

[Zitat von Stöffn](#)

[...] Ist denn da tatsächlich noch immer ein Zuheizung drin? Ich dachte, es würde elektrisch zugeheizt. Eine Standheizung ist in meinem Auto nicht konfiguriert.

Servus,

beim Touareg III sollte für den V6 TDI ein Zuheizung verbaut sein, wenn er nicht gerade in ein "Heißland" geliefert wird. Das hat mit der Standheizungsfunktion zunächst mal nichts zu tun. Das kannst du entweder an der Ausstattungsliste sehen, anhand der PR-Nr. (9M5 = mit Zuheizung, 9M0 = ohne Zuheizung). Auch solltest du, wenn ein Zuheizung verbaut ist, an der B-Säule einen diesbezüglichen Aufkleber (Eberspächer) finden.

Grüße

Robert