

Zuziehhilfe Touareg CR

Beitrag von „v10brummer“ vom 27. März 2024 um 10:46

Hallo.

Wenn die Zuziehhilfe sporadisch nicht funktioniert, oder nach leichter Druckunterstützung ist es manchmal nur die Einstellposition der Schloßaufnahme / der Einstellpuffer.

Gleiches gilt auch für die Türen bei Zuziehhilfe (diese haben allerdings keine Einstellpuffer).

Die Schloßaufnahme wird auch Schließbügel genannt. Diese ist mit zwei Schrauben / Muttern mit der Karosserie verbunden. Hier können Einstellungen vorgenommen werden. Zuerst würde ich aber die Spaltmaße der Heckklappe zu Karosserie auf Auffälligkeiten prüfen und anschließend mit den beiden Einstellpuffern + ggf. dem Schließbügel arbeiten.

Ob die Einstellpuffer korrekt eingestellt sind, zeigt das Spaltmaß + Drücken oder Ziehen an den seitlichen Kanten der Heckklappe. Die Heckklappe sollte spielfrei verschlossen sein.

Viel Erfolg und Grüße.