

# Softwareupdate Touareg 7P

**Beitrag von „Aufsteiger“ vom 29. März 2024 um 11:31**

Hallo zusammen,

meine VW Werkstatt hat bei meinem Touareg 7p, 4,2 V8 ein sgn. Motor- und Getriebesoftwareupdate aufgespielt. Nun, nach ca. 2 Wochen erscheint plötzlich im Display das gelbe Kennzeichen für Motorsteuergerät. Meine Frage, kann das Aufleuchten mit der Softwareaufspielung im Zusammenhang stehen? Meine BOSCH Werkstatt hält das AGR Ventil dafür verantwortlich. Ich werde natürlich mit der Werkstatt diesbezüglich Kontakt aufnehmen, habe aber die Befürchtung das diese den Zusammenhang abstreiten werden. Über eure diesbezügliche Erfahrung würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank