

Geber für Füllstand Reduktionsmittel Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - Touareg 7P Bj 12.2015 3,0 V6 204 PS

Beitrag von „Gladi“ vom 29. März 2024 um 14:09

Moin an alle Touareg Freunde 🤖

Hier nun das Update zu meinem Füllsensor Problem.

Termin in der Freien Werkstatte gemacht (machen viel VW) . Nach absprache mit dem Meister nur die Sensoreinheit getauscht, da seiner meinung nach der zweite Fehler mit der Förderpumpe von dem Fehler des Sensors resultiert.

Gesagt getan , Sensoreinheit um und bei 500€ arbeitslohn 400€.

Morgens hin Abends abgeholt .Alles wieder einwandfrei. Füllstand wieder auslesbar. Kontrolleuchte wieder aus und kein Fehler mehr aufgetaucht.👍

Allen noch ein schönes Osterwochenende. 🌞