

# **Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion**

**Beitrag von „mikabrs“ vom 2. April 2024 um 12:53**

Servus,

bei meinem T-Reg ist auch genau das selbe Stück abgebrochen und ich habe den Scheinwerfer dann ausgebaut, indem ich mit einem Schlitzschraubendreher das unter dem Scheinwerfer liegende Ritzel gedreht habe.

Es kann schon sein, dass der Stecker noch nicht ganz in den Scheinwerfer gerutscht ist und deshalb nur das Standlicht geht. Vor allem die AFS Fehler sind häufig auf die Steckverbindung zurück zu führen.

Viel Erfolg beim Suchen,  
Mika