

Discover Premium Annäherungssensor Spinnt

Beitrag von „ErdinYK“ vom 2. April 2024 um 18:50

Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Discover Premium.



[Touareg 2018 Discover Premium Problem](#)

youtube.com

In unregelmäßigen Abständen wird der Annäherungssensor betätigt, obwohl ich das Display nicht berühre.

Ich habe das Problem nur während der Fahrt. Im Stand konnte ich dieses ungewöhnliche Verhalten nicht beobachten.

Ist dieser Fehler bei VW bekannt? Gibt es dafür eine Lösung?

Könnte man das Problem mit einem Software-Update beheben, oder liegt es am Annäherungssensor? Weiß jemand, wo sich der Sensor befindet?