

Mahlendes Geräusch aus Antriebsstrang

Beitrag von „BennyMeister“ vom 5. April 2024 um 11:17

Das könnte für die Nachwelt potenziell interessant sein:

ich könnte mir vorstellen, dass diese Geräusche von der Kardanwelle kommen. Bin mir aber auch nicht sicher, man könnte es sicher mal probieren die Kardanwelle auszutauschen.

Ich kenn da einen interessanten Hersteller, der sollte sogar Touareg Kardanwellen direkt im Shop haben (die heißen REUSS Gelenkwellen):

[Shop](#)