

Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion

Beitrag von „coala“ vom 6. April 2024 um 08:45

Servus,

hast du mal kontrolliert ob einer der Steckkontakte ("Pins") verbogen oder umgeknickt ist?

Grüße

Robert