

# **Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion**

**Beitrag von „atomicfan“ vom 6. April 2024 um 08:50**

Ja, die sind alle OK auch kein Grünspan oder ähnliches ist dran.

Am schwarzen Stecker an dem das Verbindungskabel zum Scheinwerfer eingeklickt ist, ist am Pin 4 die Isolierung etwas beschädigt, aber das dürfte nicht die Ursache sein.