

# Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion

Beitrag von „coala“ vom 6. April 2024 um 13:48

Servus Manuel,

richtig, jetzt wo du es sagst. Du meinst dieses Thema hier?

Thema

[Stecker am Scheinwerfergehäuse lösen](#)

Hallo Leute, ich bin Andy und bin mit meiner Frau in Australien unterwegs.

Als Fahrzeug dafür haben wir uns dann für einen R5 von 2005 entschieden, er hat 225.000km runter. Leider haben wir mit diesem Fahrzeug etwas ins Klo gegriffen. Abgesehen von kleinen Macken waren das seit März 2022 die Probleme die ich hatte.

Drehmomentwandler kaputt, Mehr als 5Liter Wasser im Kofferraum,

Starkes Dieselleck und heftiger Ölverlust vom Getriebe was zu einem erneuten Aus- und Einbau des Drehmomentwandlers führte....

Andy1967

15. Juli 2022 um 07:00

Das waren dort allerdings Halogenscheinwerfer bei der Brösel-Verkabelung.

Grüße

Robert