

Elektrische Schlossbetätigung Reserveradhalter ohne Funktion

Beitrag von „Pascal96“ vom 10. April 2024 um 19:50

Moin Denyo,

Kannst du schon grob sagen was bei der TPI gemacht, geändert wurde?

Meiner ist zwar in Ordnung aber schonmal einen Plan B kennen kann nicht schaden.

Als ich den Träger nachgerüstet habe, ging die Entriegelung per Schlüssel nicht. Das lag an einer leicht verbogenen Lasche am Schloss selber. Diese ist dann beim drücken an dem Auslöser der Verriegelungsmechanik vorbei gerutscht. Da war die Lösung einfach wieder "passend krumm" biegen.

Gruß

Pascal