

Elektrische Schlossbetätigung Reserveradhalter ohne Funktion

Beitrag von „Denyo“ vom 11. April 2024 um 08:48

Hi Pascal,

Laut [1] ist die TPI rausgemommen worden. (Falle im Schloss hat sich gelöst) Bei Google noch zu finden. Da ist die Rede von einem neuen Schloss mit Index A. Ist allerdings 2019 ersatzlos entfallen. Ab MJ 2006 sind die Schlossoptimierungen eingeflossen. Ich habe es nicht geschafft den Bolzen aus der sich mitdrehenden Gewinde Hülse zu drehen.

Entweder ich bekomme die Falle irgendwie gängig oder ich muss den Bolzen trennen [2]

Katastrophe