

# Sitzheizung Probleme

**Beitrag von „110186b“ vom 18. April 2024 um 23:11**

Moin habe das Problem im 7P das nach paar Minuten die Sitzheizung aus geht. Wenn ich sie danach wieder einschalte wir sie komplett warm also Lehne und Sitzfläche Fehler habe ich 03312 Temperaturfühler Kurzschluss nach Masse Fahrer und Beifahrer. Nach Fehler löschen ist es auf der Beifahrerseite angebliben nach neuen start wieder da.