

# Ausbau Luftfilterkasten zur Reinigung Wasser-Ablauf

Beitrag von „coala“ vom 21. April 2024 um 11:17

Servus Andreas,

eine Explosionszeichnung der Luftfilters samt Anbauteilen findest du [hier](#).

In [deinem anderen Beitrag](#) zum selben Thema schreibst du, [...] *Wasser steht im Kasten selbst, weil VW trotz der Aktion zur Modifiaktion hier schlampg gearbeitet hat, Ventil ist zu [...]*. Wenn bei deinem Fahrzeug die zugehörige Aktion 24D0 tatsächlich ausgeführt wurde, dann sollte eben gar kein Ventil mehr vorhanden sein, da dieses im Zuge dieser Modifikation entfernt wird. Da würde ich zunächst mal prüfen, ob das tatsächlich erledigt wurde. Und wenn nicht, dann nachbessern lassen.

Grüße

Robert