

# Sitzheizung Probleme

**Beitrag von „simikuen“ vom 21. April 2024 um 11:29**

Hi,

da gibt es in einem andern bekannten Motor Talk Forum (Problem mit der Sitzheizung Touareg 2) auch einen Beitrag dazu mit Lösung. Im Sitz befindet sich ein Temperatursensor da brechen wohl die Lötstellen bzw. die Beinchen vom Sensor.

Grüße

Mirko