

Rubbelgeräusche der Reifen wegen falschem Differenzial-Öl?

Beitrag von „Porschefflieger“ vom 22. April 2024 um 16:37

Hallo liebe Touareg Freunde,

Das Problem mit dem Rubbeln / Brummen beim einschlagen der vorderen Räder besteht bei meinem Fahrzeug, Bj. 2020 3,0 Tsi auch.

Habe am 07.05.24 einen Termin beim freundlichen.

Bin gespannt auf das Ergebniss, gibt es hier positive Tipps zur Problemlösung . Ich habe noch eine verlängerte VW Garantie da ich das Fahrzeug erst vor kurzen mit 40 Tausend kilometer erworben habe.

Grüße aus Köln Joachim