

Rubbelgeräusche der Reifen wegen falschem Differenzial-Öl?

Beitrag von „PorscheFlieger“ vom 22. April 2024 um 17:49

Hallo,

Nochmal das Problem.

Die Achsmanschetten beim cr7 sind aus Gummi, wie beim Cayenne auch. Sie kommen mit keinem Karosserieteil Fahrwerksteil in Berührung. Sie produzieren keine Geräusche.

Geht davon aus das da nicht das Problem liegt.

Gruß Joachim