

# Sitzheizung Probleme

**Beitrag von „simikuen“ vom 22. April 2024 um 21:25**

Hallo Robert,

Danke für den Hinweis. War ehrlich gesagt mir nicht sicher daher kein Link. Aber der von dir gepostete Link ist der gemeinte. Ich habe bei mir auch die oben genannte Fehlermeldung. Bei mir verhält es sich jedoch so das bei Stufe eins die Heizung so heiß wird das man sich das Hinterteil verbrennen würde. Den Sensor habe ich mir hier <https://www.mouser.de/ProductDetail/...yrEip8Fmg%3D%3D> schon organisiert. Auf der todo Liste steht es für irgendwann nach dem Sommer. Dann würde ich es auch dokumentieren falls noch nicht geschehen.

Grüße

Mirko