

# Gelbe Motorwarnleuchte brennt

**Beitrag von „Dogopit“ vom 23. April 2024 um 23:32**

Hallo

Der Fehler ist jetzt nach einer ca 50km Autobahfahrt weggegangen.

Bin bis jetzt nochmal ca 300km gefahren und es kam kein Fehler, so wie es aussieht hat es dann doch am Nox Sensor gelegen.

Ich verstehe nicht warum man dann bei VW diesen nicht wechseln wollte, sonder nur der ADBLue Tank reinigen.