

Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „John Bronco“ vom 27. April 2024 um 12:39

So, ich habe besagte Stopfen mit Loch entfernt, es handelt sich dabei um so eine Art Rückschlagventil mit einer Art Kugel (Bild folgt). Ich denke der rechte Stopfen hat bei mir nicht mehr richtig funktioniert.

Grüße

JB