

# Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „John Bronco“ vom 27. April 2024 um 18:52

So, der rechte Schweller war übrigens mit relativ viel Wasserbrühe befüllt, diese ist nach der Entnahme vom Entwässerungsstopfen leer gelaufen, zusätzlich habe ich die Stopfen vor den Hinterrädern entfernt, und beide Schweller durchgespült.

[1e2571de-a22c-4c66-a91a-8e7aabe0c244.jpg](#)

Jetzt bleibt nur die Frage, von wo kommt alles Wasser in den Schweller, und wo kann überhaupt Wasser aus dem Schweller in den Innenraum?

Grüße

JB