

Reifen radieren

Beitrag von „Willi Whiskey“ vom 29. April 2024 um 22:12

Meine Frage ist.

Liegt es am Steuergerät? Wertet dieses etwas falsch aus?

Liegt es am Verteilergetriebe?

Oder am Hinterachsdifferential?

Oder liegt ein ganz anderes Problem vor?

Weder die EPS noch die ABS Lampe leuchtet.

ARS ist in dem Moment ausgeschaltet laut Fahrt mit VCDS Auswertung