

ABS keine Verbesserung

Beitrag von „Magisch“ vom 7. Mai 2024 um 18:37

Moin moin,

Mein Name ist Marcus und ich komme aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus der Nähe von Ratzeburg/Mölln. Ich habe unseren R5 seit ca Anfang 2019 mit mehr oder weniger den bekannten Problemen und konnte Dank euch und dem Forum viele Probleme dadurch lösen. Vielen Dank dafür.

Aber nun brauche ich nun doch mal direkte Hilfe.

ABS Sensor vorne Rechts zeigt mit VcDs „mechanischen Fehler“ und im Messwerte Block gibt es auch keine Signal. (Vollversion, kein EBay Kabel)

Radlager wurde getauscht bei ausgebauten Achsschenkel. SKF Kompaktlager aus dem Fachhandel. Eingepresst mit dem Spezialwerkzeug bei meinem Kumpel in seiner Werkstatt. ABS Sensor Febi miterneuert.

Auto lief ca. 2 Wochen ohne Probleme. Jetzt kein Signal mehr.

Okay, also Kabel bis zum Steuergerät gemessen. Durchgang mit Multimeter okay. Spannung vom Steuergerät 11,79V. Alle anderen ABS Sensoren sind okay.

Also aufgrund dieses Posts einen neuen Sensor von ATE bestellt.

War es auch nicht. Kann das neue Radlager schon wieder hin sein?

Batterie ist neu.

Ich freue mich auf eure Antworten.

VG Marcus