

Touareg 7l Differenzdrucksensor - Motorstörung Abgas- Vorglüheinrichtung blinkt

Beitrag von „Rayman82“ vom 10. Mai 2024 um 18:13

Hallo Gemeinde. War gerade mit meinem TReg unterwegs und auf einmal gab es ne Motorstörung Abgas sowie das aufleuchten der MKL . Dazu hat die Vorglüheinrichtung auch dauerhaft geblinkt.

Folgende Fehler wurden ausgelesen

001592 - Drosselklappensteuereinheit (J338)

P0638 - 002 - unplausibles Signal - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100010

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 265124 km

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 7.98 V

Tastverhältnis: 92.7 %

Binärwert: 010

Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H

009301 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber

P2455 - 000 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 3

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 265405 km

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 21 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Temperatur: 545.2°C

Temperatur: 17.7°C

(keine Einheit): 0.0

Druck: 877.2 mbar

009263 - Partikelfilter

P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 265406 km

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 1386 /min

Drehmoment: 70.2 Nm

Geschwindigkeit: 26.9 km/h

Danke für eure Zuarbeit