

# Heckscheibenklappe öffnet nicht

**Beitrag von „Pechente“ vom 13. Mai 2024 um 22:27**

Hallo zusammen,

ich hatte am vergangenen Wochenende endlich die Zeit gefunden mich mit der Heckscheibe auseinander zu setzen:

- Staubschutzkappe, welche über dem Heckscheibenwischerarm sitzt, aus den zwei Haltenasen ausklipsen
- Bei mir präsentiert sich dann folgendes Bild anbei
- Die vergilbte Dichtmasse mit einem Spachtel vorsichtig entfernen (wurde am Foto teilweise entfernt)
- Lötunkte inspizieren... bei mir war die positive Leitung komplett weggegemelt
- Ggf. abisolieren, am Kabel evtl. etwas anziehen (es ist genug überschüssige Länge vorhanden) und neu verlöten
- Abdichten mit Dichtmittel nach eigener Wahl

Bei mir war damit der Fehler behoben.

Leider kann auch der Mikroschalter, welcher hinter den Lötstellen sitzt defekt sein. Hierzu müssen dann noch die Kunststoffhaltenasen der Platine entfernt werden, um dann die komplette Platine rausheben zu können.

Viele Grüße und viel Erfolg beim Nachmachen!