

# **Auto-Hold und Gespannstabilisierung keine Funktion (Meldung im Display)**

**Beitrag von „AndiHH“ vom 17. Mai 2024 um 17:19**

Moin,

ich konnte mir zum Glück selber helfen.

Das war bei mir nur der linke hintere Drehzahlfühler. Nach Tausch konnte ich alle Fehler löschen und alles funktioniert wieder.

Viele Grüße

Andi

Ps: Danke an Peter (pe7e) für den Tipp mit dem auslesen der Drehzahl im VCDS.